

Postup čištění pro odstranění nečistot a skvrn z modulu.

Opakujte postup **1)** dvakrát nebo třikrát, dokud není skvrna stále méně viditelná. Pokud je skvrna po postupu **1)**, stále velmi viditelná aplikujte postup **2)** nebo **3)**.

1) Postup s mýdlovou vodou

- Opláchněte panel vodou.
- Jemně utírejte povrch skla krouživými pohyby měkkým hadříkem a mýdlovou mírně teplou vodou (použijte 3-4 kapky neagresivního mycího prostředku na nádobí na litr).
- Celý panel opláchněte velkým množstvím vody.
- Nechte jej uschnout na slunci nebo jej osušte speciálním hadříkem na sklo (aby nezůstaly žádné odlesky).

2) Postup s výrobkem na mytí skla

- Opláchněte panel vodou.
- Naneste Glassex (výrobek na mytí skla) a jemně utírejte povrch skla krouživými pohyby měkkým hadříkem.
- Celý panel opláchněte velkým množstvím vody.
- Nechte jej uschnout na slunci nebo jej osušte speciálním hadříkem na sklo (aby nezůstaly žádné odlesky).

3) Postup s IPA (70% izopropylalkohol)

- Opláchněte panel vodou.
- Jemně otřete povrch skla krouživými pohyby malým množstvím IPA (70% izopropylalkoholu) na měkkém hadříku.
- Celý panel opláchněte velkým množstvím vody.
- Nechte jej uschnout na slunci nebo jej osušte speciálním hadříkem na sklo (aby nezůstaly žádné odlesky).

* Pokud výrobek Glassex není ve vaší zemi dostupný, můžete použít ekvivalentní výrobek. Níže naleznete složení výrobku Glassex.

Ingredients:

Aqua

Propylene Glycol Butyl Ether

Methoxyisopropanol

Ethanolamine

Sodium Lauryl Sulfate

Parfum

Sodium Laureth Sulfate

Ammonium Hydroxide

Colorant

* Mějte na paměti, že na jakékoli poškození modulů po provedení uvedených postupů se nevztahuje omezená záruka společnosti SunPower.

* Mějte prosím na paměti, že společnost SunPower nedoporučuje žádnou speciální metodu čištění nebo čisticí prostředek kromě těch, které jsou podrobně popsány v Bezpečnostní a instalační příručce společnosti SunPower.